



شركة ريسوت للإسمنت
Raysut Cement Company

المجلة الشهرية



مصنع ريسوت للإسمنت:
إنجاز المهام الرئيسية
أثناء إيقاف تشغيل الخط الرابع

بايونير لصناعة الإسمنت :
التدريب على إدارة النفايات
والسلامة من الحرائق

مصنع إسمنت صحار :
أخذ الجرعة الثانية من اللقاح
في مصنع إسمنت صحراء



كلمة العدد



الرئيس التنفيذي :
جوبي جوش

زملائى الأعزاء

فى هذا الإصدار أود أن أسلط الضوء على أحد الأهداف المهمه لشركة ريسوت للإسمنت وهو "تطوير الموظف العماني" حيث حرصت شركة ريسوت للإسمنت سابقاً و حاضراً على توفير كل الوسائل التي بدورها تحافظ على هدف التطوير المستمر للموظف العماني من جميع النواحي ومن أهمها التطوير المهني عن طريق إشراكهم فى أفضل الدورات التدريبيه المتاحه ومن ثم الاعتماد عليهم فى المجالات المختلفة للشركة، و استمراً لهذا النهج يسعدنا بأن العديد من المناصب القياديه و المهمه فى الشركة يترأسها الموظف العماني ومنها "نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة، رئيس خدمات الدعم و تطوير الأعمال و المدير العام وغيرها".





تم إنجاز المهام الرئيسية أثناء إيقاف تشغيل الخط الرابع

وفقاً للتخطيط ، تم إغلاق فرن الخط 4 بأمان في 21 أغسطس. الوظائف الرئيسية التي يتم أداؤها أثناء الإغلاق هي :

أعمال استبدال ناقل العتاد و الترس في طاحونة المواد الخام ◀

- كان ناقب العتاد يعني من التشققات والاهتزازات في الترس الصغير وأيضاً في الجانب الأعلى وبناءً على ذلك تم استبدال كل من ناقل العتاد و التروس حيث الآن يعملان بشكل الطبيعي.



أعمال استبدال علبة تروس المحرك الرئيسي للطاحونة ◀

- بناءً على عدة ملاحظات مثل الاهتزازات العالية في مدخلات علبة التروس والفحص الداخلي تم استبدال علبة التروس بأخرى جديدة . بعد الاستبدال عادت جميع المؤشرات إلى النطاق الطبيعي.



أعمال استبدال مروحة التسخين المسبق ◀

- تم استبدال مروحة التسخين المسبق .





تم إنجاز المهام الرئيسية أثناء إيقاف تشغيل الخط الرابع

إصلاحات عامة في PH cyclones

- تم إجراء إصلاحات رئيسية في Twin cyclone 1-2-3-4 و 5 وكذلك استبدال أنبوب النزول.



استبدال علبة التروس للمحرك الرئيسي للفرن واستبدال عمود الدوران



عمل بطانة الطوب بالفرن

- تم التخطيط لأعمال التبطين بالطوب بطول 25 متراً ولكن بناءً على الفحص بعد التبريد ، تم استبدال إجمالي 35 متراً من الطوب.






تم إنجاز المهام الرئيسية أثناء إيقاف تشغيل الخط الرابع

◀ أعمال صيانة ESP

- تم استبدال بلوحة الغلاف والعزل باستخدام الصفائح أثناء الإغلاق.
- كما تم إجراء صيانة داخلية وغيرها من المعدات ذات الصلة.
- كان هذا الإغلاق متاخراً منذ وقت طويل ، وقد أنجز فريق صالة المهمة لضمان جودة العمل ضمن ظروف عمل آمنة. ستقوم أعمال الصيانة الرئيسية المنجزة على تحسين أداء عمليات المصنع.





أخذ الجرعة الثانية من اللقاح في مصنع إسمنت صرار



تم طلاء حاجز الحامي المخصص لحماية خزان الماء المستعمل في حالة حدوث الحرائق.



تم تغيير الغطاء الحامي في خزانة حفية الحريق بالقرب من غرفة الكهرباء رقم 407 في مصنع التعبيئة





تجاريًا

◀ مع مبيعات 7001 طن متري في 21 أغسطس ، بلغت المبيعات حتى تاريخه 42,479 طن متري متزايدة مبيعات العام الماضي بأكملها البالغة 40,638 طن متري.

◀ سجل حجم المبيعات نمواً بنسبة 55% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



تطوير الاعمال

◀ بدأت آر إم سي بي إل التوريدات في 21 أغسطس إلى أول مقاول صيني لها والذي يستورد بشكل أساسي من الهند.

◀ انطلقت المفاوضات النهائية مع شركة افكونس لأحد أكبر مشاريع البنية التحتية القادمة (- Gulhifalhu - Villingili - Male - Thilafushi Bridge) بعد توقيع العقد أخيراً في 27 أغسطس 2021 بين حكومة جزر المالديف وشركة افكونس.

◀ المفاوضات جارية مع جي أم سي للمشاريع، الهند بشأن بناء 2000 وحدة سكنية كمشروع إجتماعي في هولهومالي و 6 مشاريع لمعالجة المياه والصرف الصحي عبر مختلف الجزر.






عمليات

◀ الفاضل سالم احمد علوبي ال براهيم نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة - مجموعة ريسوت للأسمنت، خلال زيارته لمحطة آر إم سي بي إل ومراجعة العمليات ، يليها اجتماع مع الفريق التنفيذي في إس تي او.



السلامة



- ◀ تم تحقيق الهدف الأتيه: عدم تسجيل أي حوادث و إصابات .
- ◀ تم الانتهاء من الاختبار المائي لجميع أنظمة طفایات ثاني أكسيد الكربون في المصنع
- تم تقوية هيكل التفريغ لتحمل الرياح القوية

الإدارة



- ◀ التدريب على إدارة النفايات والسلامة من الحرائق

العمليات



- ◀ تم تحقيق هدف خفض استهلاك الكهرباء على الرغم من انخفاض مبيعات الأسمنت حيث كانت قيمة خفض الاستهلاك في الكهرباء تقدر بـ مليون درهم لهذا الشهر



أعمال

- البدء في أي صيانة أو تنظيف و أو فحص أو أصلاحات في المصنع
- القيام بالعمل في المصنع
- بمجرد اكتمال أعمال الإصلاح ، يجب على الأشخاص الذين قاموا بعزل عناصر التحكم إزالة العزل وفحص المصنع بأمان وإبعاد الأشخاص من المنطقة قبل إعادة المصنع إلى حالة التشغيل.

التدريب والتطوير

خلال العام تمكّن فريق الصحة والسلامة والأمن والبيئة من الحصول على العديد من الشهادات و المؤهلات التالية:

- رئيس الصحة والسلامة والبيئة (المكتب الرئيسي)
NEBOSH IIRSM
- حاز على شهادة إدارة المخاطر في إدارة المخاطر
- حاصل حالياً على درجة الماجستير في الصحة والسلامة المهنية
- مدير أول الصحة والسلامة والبيئة (ريسوت للأسمنت)
- حاصل على شهادة هيئة الامتحانات الوطنية للسلامة المهنية
- مشرف الصحة والسلامة والبيئة (بايونير)
- دبلوم في الصحة والسلامة المهنية
- سيستمر التدريب خلال شهر أكتوبر بدورة مصممة للمدراء والمشرفين بعنوان "السلامة القائمة على السلوك" وستكون هذه الدورة إلزامية لجميع المدراء والمشرفين.



الوقت الضائع

هدف ضرر الوقت الضائع 2021 ≥ 0.75

ريسوت للأسمنت	0.00	0.42
صغار	0.00	0.00
الدقم	0.00	0.00
المالديف	0.00	0.00
بايونير	0.00	0.55
المجموعة	0.00	0.25

لم تسجل مجموعة شركة ريسوت للأسمنت في شهر أغسطس أي وجود لـ (ضرر الوقت الضائع) في أي مصنع. تعمل المجموعة على تحقيق هدفها لتحقيق معدل (ضرر الوقت الضائع) لعام ٢٠٢١.


المدراء: الضوابط الواجب إتباعها للعزل

- تحديد المصنع ومصادر الطاقة المقابلة
- تحديد جميع الأخطار الأخرى
- أغلاق المصنع
- إلغاء تنشيط جميع مصادر الطاقة المخزنة
- عزل وإغلاق جميع مصادر الطاقة
- وضع علامة على ضوابط المصنع ومصادر الطاقة والمخاطر المحتملة الأخرى
- السيطرة على الأخطار المحتملة الأخرى
- اختبار من خلال "محاولة" إعادة تنشيط المصنع ، دون تعريض المختبر أو الآخرين للمخاطر ، للتأكد من أن إجراءات العزل كانت فعالة ، قبل



فريق الاستجابة للطوارئ

- تم تدريب فريق الاستجابة للطوارئ للتعامل مع الحوادث داخل شركة ريسوت للأسمنت حيث يقود قائد الفريق بقيادة الفريق و بدعم من فريق الأمن.



تم تدريب فريق الطوارئ داخلياً في الشركة، بالإضافة إلى تدريبهم على التعامل مع الحوادث

يقوم فريق الطوارئ بتقديم الدعم لفريق العمليات في الأعمال اليومية للتنظيف.

احصائيات التطعيم (كوفيد ١٩)

يوضح الرسم البياني أدناه النسبة المئوية للموظفين المؤهلين للتطعيم. لا يتم تضمين الموظفين الذين يعانون من حالات طبية في الأشكال أدناه

الوحدات	% مكتمل
ريسوت للأسمنت	98
محنم صغار	83.5
الدقم	100
المكتب الرئيسي	100
بايونير	100
المالديف	98

التدقيق

أجرت شركة ريسوت للأسمنت مؤخراً تدقيق الترخيص من OHSAS 18001: 2007 إلى ISO 45001: 2018.

تساؤلات وإشاعات حول ما بعد التطعيم

بعد التطعيم يمكنني التوقف عن اتخاذ الاحتياطات والعودة إلى الحياة كما كانت قبل كوفيد 19. يحميك التطعيم من الإصابة بمرض خطير والموت من كوفيد 19 خلال الأربعة عشر يوماً الأولى بعد تلقي التطعيم ، لا تتمتع بمستويات كبيرة من المناعة بالنسبة للفيروس لآخرين واحدة ، تحدث المناعة بشكل عام بعد أسبوعين من التطعيم و هناك حاجة إلى كلتا الجرعتين لتحقيق أعلى مستوى ممكن من المناعة.

في حين أن لقاح كوفيد 19 سيحميك من الأمراض الخطيرة والموت ، إلا أن مدى حمايتك من الإصابة ونقل الفيروس لآخرين غير معروف على الرغم من أن البيانات الأولية تشير إلى وجود آثار وقائية لذلك للمساعدة في الحفاظ على سلامة الآخرين ، استمر في الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين من الآخرين ، وقم بالعطس في مرفقك ، ونظف يديك بشكل متكرر وقم بأرتداء كمامه خاصة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة أو سيئة التهوية.

(مصدر المعلومات: منظمة الصحة العالمية حول لقاحات كوفيد 19)

العناية وارتداء الكمامه:

- نظف يديك قبل وضع الكمامه ، وكذلك قبل وبعد خلعها ، وبعد أن تلمسها في أي وقت.
- تأكد من أنها تغطي أنفك وفمك.
- عند خلع القناع ، قم بوضعه في كيس بلاستيكي نظيف ، واغسله كل يوم إذا كان قناعاً من القماش ، أو تخلص من الكمامه الطبية في سلة المهملات.



الموضوع الشهري: العزل


الميزة الشهرية هي العزل والخطوات التي يمكننا اتخاذها للتحكم في الأنشطة التي تتطلب العزل:

Hazardous Energy Control (Lockout / Tagout)

The unexpected start-up of equipment causes many serious injuries and deaths.
There are many sources of energy.



Before working on equipment, isolate ALL energy sources.
The goal is Zero Energy State!



التغييرات الرئيسية 18001 OHSAS مقابلاً ISO 45001

- ISO45001 قائم على العمليات ISOAS18001 كان قائماً على الإجراءات ISO45001 ديناميكي في جميع البنود
- ISO45001 لم يكن كذلك ISOAS18001 ISO45001 يأخذ بعين الاعتبار كل من المخاطر والفرص - ISOAS18001 يتعامل مع المخاطر حصرياً ISO45001 يتضمن آراء الأطراف المهمة -
- ISO45001 لا يتضمن ISOAS18001 التزام القيادة والإدارة ، فإن لديها تركيز أقوى على الإدارة للمشاركة الفعالة وتحمل المسئولة عن فعالية نظام الإدارة.
- ISO45001 يتطلب المشاركة والتشاور مع العمال ISO45001 يتطلب التواصل مع التركيز على احترام "آليات" الاتصال ، بما في ذلك تحديد ماذا ومتى وكيف يتم التواصل
- المشتريات ، بما في ذلك عمليات الاستعانت بمصادر خارجية والمقاولين